

Dodávateľ

Tibor Szerdahelyi TIWEL
Prevádzka: 076 31 Streda nad Bodrogom
Záhradná 72
076 31 Streda nad Bodrogom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 33148074 DIČ : 1023749155
IČ DPH : SK1023749155

Zivnostenský List Obvodný úrad Trebišov živnostenské oddelenie
reg. pod č.859/1992

Vystavil

Tibor Szerdahelyi
Tel.: mob.0905356797

tiwel@centrum.sk

Odberateľ

Obec Vojka
076 83 Vojka

IČO : 00332143 DIČ : 2020730646


Faktúra č.

2019014

Objednávka č.

Dodací list č.

Obec Vojka
076 83 Vojka



Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
17.01.2019	17.01.2019	17.01.2019
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	Všeobecná úverová banka, a.s.	
Pobočka	Trebišov	
Číslo účtu	175846622/0200	
SWIFT	SUBASKBX	
IBAN	SK36 0200 0000 0001 7584 6622	
Dod. a plat. podm.		

Faktúrujem Vám za **zistenie poruchy v rozvážači RMS1 a odstránenie závady.**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Meranie izolačného stavu kábla privodu do R kotolne, demontáž dvoch krytov rozvážačov ,meranie napätie 210 V ,zistenie poruchy v RSM 1 a prepojenie s CY4mm2.	20	1,00	ks	65,00		65,00	65,00
2		cestovné	20	14,00	km	0,65		0,65	9,10
Základ pre DPH: 20 %									74,10
Základ pre DPH: 10 %									

Celková suma bez DPH:	74,10
DPH: 20 %	14,82
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	88,92

Podpis a pečiatka

Neprepojená PE a N svorka v RMS1
Vymeniť použitý prepój CY 4mm2 sa vhodný vodič v RMS1.